# Zusatzbedingungen für Maschinen und Maschinenbauteile



#### STP Form 312 / Stand Mai 2021

- I. Eine Bedienungsanleitung in deutscher Sprache gehört zum Lieferumfang.
- II. Grundsätzlich sind alle Maschinen und Maschinenbauteile gemäß EG-Maschinenrichtlinie auszuführen und mit dem CE-Kennzeichen gut sichtbar in der gültigen Form zu versehen.
- III. Die für den entsprechenden Maschinentyp geltenden europäischen und deutschen Vorschriften sind einzuhalten.

#### IV. Bauelemente

Bei der Ausstattung von Anlagen und Maschinen sind folgende Fabrikate zu verwenden:

1.6.	E 1 '1 1 0' 0' 1' 07 1500 "	
freiprogrammierbare Steuerungen:	Fabrikat "Siemens Simatic S7 1500 "	
	Neueste Version TIA-Portal	
2. Leistungsteile (Schütze, Frequenzumrichter,	Fabrikat "EATON", "Siemens"	
Hilfsschütze, Endschalter usw.):		
3. berührungslose Endschalter:	Fabrikat "IFM-Efektor"	
4. hydraulische Anlagen:	Fabrikat "Rexroth" bzw. "Hilma-Röhmhild"	
5. pneumatische Anlagen:	Fabrikat "Festo" bzw. "Ross-Europa"	
6. Handtaster und Kontrolleuchten:	Fabrikat "EATON"	
7. Fußschalter:	Fabrikat "Bernstein"	
8. Klemmleiste:	Fabrikat "Phönix"	

## Abweichungen hiervon müssen mit STP abgestimmt und schriftlich festgehalten werden.

## V. Farbgebung

	1. Ronre/Leitungen*:				
Durchflussstoff	Gruppe	Farbe	Farbzeichen	Nächstlieg.	
			nach	Farbmuster gemäß	
			DIN 6164	RAL-Farbregister	
			Teil 1	RAL 840 HR	
Wasser	1	Grün	23:7:3	RAL 6018	
Wasserdampf	2	Rot	7:8:3	RAL 3000	
Luft	3	Grau	18:1:3	RAL 7001	
Brennbare Gase	4	Gelb (oder mit Zusatzfarbe rot)	2:6:1	RAL 1021	
			7:8:3	RAL 3000	
Nichtbrennbare	5	Gelb mit Zusatzfarbe schwarz	2:6:1	RAL 1021	
Gase		oder nur schwarz	N:0:9,5	RAL 9005	
Säuren	6	Orange	5:5:1	RAL 2003	
Laugen	7	Violett	11:2:4	RAL 4001	
Brennbare	8	Braun (oder mit Zusatzfarbe rot)	3:5:4	RAL 8001	
Flüssigkeiten		,	7:8:3	RAL 3000	
Nichtbrennbare	9	Braun mit Zusatzfarbe schwarz	3:5:4	RAL 8001	
Flüssigkeiten		oder nur schwarz	N:0,5	RAL 9005	
Sauerstoff	0	blau	17:5:2	RAL 5015	

<sup>\*</sup>Flüssigkeitsführende Rohrleitungen aus rostfreiem Material werden nicht lackiert!

2. Schmiedeanlagen:	Lichtblau	RAL 5012
3. Gefährliche bewegliche Maschinenteile und Schutzzäune:	Verkehrsgelb	RAL 1023
4. Stahlkonstruktionen und sonstige Anlagen:	Lichtgrau	RAL 7035
5. Elektrik, z. B. Motoren, Schaltschränke usw.	Feuerrot	RAL 3000
6. Handläufe:	schwarz	RAL 9005

Abweichungen hiervon müssen mit STP abgestimmt und schriftlich festgehalten werden.

Seite: 1